



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МКОУ Долгомостовская СОШ  
им. Александра Помозова  
О.Н. Жукова  
« 10 » августа 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

с. Долгий Мост

10 августа 2021г

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование/вид объекта:  
Здание муниципального казённого общеобразовательного учреждения Долгомостовская средняя общеобразовательная школа им. Александра Помозова
- 1.2. Адрес объекта:  
663750 Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул Дзержинского, 22
- 1.3. Сведения об объекте:  
отдельно стоящее здание 3 этажей, 3155,5 кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да, 16732 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: 1992
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущееежегодно, капитального не установлена

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Долгомостовская средняя общеобразовательная школа им. Александра Помозова; МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  
663750 Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул Дзержинского, 22; телефон(8 391 63 91)4 – 69; dolgivshkola1@rambler.eu

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): не доступен всем категориям инвалидов
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 640
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка – инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:**

3.2.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 90 м. от остановки школьного автобуса, маршрутных автобусов нет.

3.2.2. Время движения (пешком): 15-20 мин., от остановки школьного автобуса - 2- 3 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):да

3.2.4.Перекрёстки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5.Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты в пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет):нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| № п/п                 | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)        | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------------------|---|---|
| 1                     | Все категории инвалидов и МГН                 | «ДУ»  |
| в том числе инвалиды: |   |   |
| 2                     | Передвигающиеся на креслах - колясках         | «ВНД»   |
| 3                     | С нарушениями опорно – двигательного аппарата | «ДУ»  |
| 4                     | С нарушениями зрения                          | «ДУ»  |
| 5.                    | С нарушениями слуха                           | «ДУ»  |
| 6.                    | С нарушениями умственного развития            | «А»   |

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                          | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                       | ДЧ-И (К, О, С, Г, У)  |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О, Г, У)  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе, пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У)  |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)     | ДЧ-И (О, Г, У)  |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                                | ДЧ-И (О, Г, У)  |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                       | ДУ  |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)                | ДПВ   |

\*\*указывается: ДП – В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Объект не доступен всем категориям инвалидов.

Для обеспечения доступности для инвалидов с **нарушением слуха** рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации при входе на территорию, на входе в здание, на путях движения, учебных аудиториях, санитарно – гигиенических помещениях. Особенные требования следует выполнить для путей эвакуации, разместить световые оповещатели.

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком обеспечит полную доступность объекта для инвалидов с **умственными нарушениями**.

Вопрос доступности объекта для инвалидов с **нарушением зрения** может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи, что обеспечит условную доступность; на втором этапе (при наличии таких посетителей) рекомендуется комплексное развитие системы информации и навигации на объекте с использованием контрастных и тактильных схем, предупреждающих на всех путях движения дублирование основной информации рельефно – точечным шрифтом.

Объект не доступен для инвалидов с **нарушениями опорно – двигательного аппарата**. Обеспечить условия доступности для этой категории возможно путём проведения ремонтных работ по установлению поручней, противоскользящего покрытия входной группы, более удобного размещения оборудования, обустройства доступного санитарно – гигиенического помещения (туалета).

Для инвалидов, передвигающихся **на инвалидных колясках**, объект не доступен. Обеспечить условия доступности объекта для этой категории возможно только путём оказания ситуационной помощи персонала, а впоследствии проведения ремонтных работ и организационных мероприятий: обустройства доступного стояночного места; оснащение доступной входной группы, в том числе обустройства хотя бы одной учебной аудитории с учётом доступа в неё инвалидов на колясках, обустройства доступного санитарно – гигиенического помещения (туалета). Доступ этой категории на 2,3 этажи не целесообразен.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №п/п | Основные структурно – функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*   |
|------|--|---|
| 1    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт, установка визуальной информации, тактильных обозначений   |
| 2    | Вход (входы) в здание  | Капитальный ремонт, организационные мероприятия: изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка звукового и светового маяка   |
| 3    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, организационные мероприятия: приобретение оборудования, установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей |
| 4    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия: установка тактильных табличек и направляющих полос   |
| 5    | Санитарно – гигиенические помещения                          | Капитальный ремонт, организационные мероприятия: установка опорных поручней, кнопки   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | вызова, тактильных обозначений   |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)     | Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия: работы по изготовлению визуальных и тактильных табличек, мнемосхемы, ремонт асфальтного покрытия, установка пандуса при входе, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки) |
| 8 | Все зоны и участки                                | Капитальный ремонт. Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме.           |

\*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период выполнения работ предусмотрен только при выделении средств из регионального и/или местного бюджетов, на данный момент ремонт не предусмотрен из – за отсутствия финансирования, здание 1976 года постройки и исполнение программы «Доступная среда» потребует больших денежных затрат в рамках исполнения.

4.3. Ожидаемый результат ( по состоянию доступности) после выполнения мероприятий по адаптации доступность категории инвалидов: Условная доступность для всех категорий инвалидов при оказании помощи персонала

4.4. Дата принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется  
согласование с учредителем

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата: не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: 21.12.2021г, zhit – vmeste.ru, «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 12 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_

на 20 л.

Председатель комиссии:

Директор МКОУ Долгомостовская СОШ

им. Александра Помозова

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по АХР


Социальный педагог




О.Н.Жукова



Т.Ю.Михальченко



В.В.Козырева



Н.В. Морозова

Управленческое решение согласовано «

» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол №

Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Объект образования; 663750 Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул Дзержинского,22**

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                          |                                  | Работы по адаптации объектов                            |                                    |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ                         |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             | 1          | 1      | отсутствуют поручни                                       | К, О, С                          | устройство поручней                                     | капитальный ремонт<br>монтаж       |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | 2          | 2      | отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения | К, С, Г                          | установка визуальной информации, тактильных обозначений | текущий ремонт                     |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              | -          | -      | отсутствуют съезды  | К, О                             | устройство съездов                                      | текущий ремонт                     |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              | 3          | 3      | отсутствует пандус  | К, С                             | устройство пандуса                                      | строительство пандусов             |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              | -          | -      | отсутствует автостоянка и парковочное место               | К, О                             | асфальтирование, таблички                               | строительство асфальтного покрытия |

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ**

|  |  |
|--|--|
| 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) | 1.1 Вход (входы) на территорию         |
|  | 1.2 Путь (пути) движения на территории |
|  | 1.3 Лестница (наружная)                |
|  | 1.4 Пандус (наружный)                  |
|  | 1.5 Автостоянка и парковка             |

|                                |  |                     |   |
|--------------------------------|--|---------------------|---|
|                                | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)   | Категории инвалидов | Основание - ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| <b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ</b> |  |                     |   |
|                                | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию  | все                 | 3.1   |
|                                | Информационная поддержка на всех путях движения МГН  | все                 | 3.1   |
|                                | Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)     | все                 | 3.2   |
|                                | Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все                 | 3.62  |
|                                | Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)   | все                 | СП  |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                     |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДЧ-И (С, Г)<br>ДП-И (У)<br>ВНД (К, О)                          | 1,2,3      | 1,2,3  | капитальный ремонт, установка визуальной информации, тактильных обозначений, строительство, монтаж |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Объект образования; 663750 Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул Дзержинского,22**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                |                                  | Работы по адаптации объектов  |                          |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|--------------------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ               |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             | 1          | 1      | отсутствие съезда                               | К, О, С                          | изготовление и установка съезда   | строительство            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        | отсутствует                                     | К, О                             | установка наружных пандусов   | строительство            |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | 4          | 1      | отсутствует тактильная информация об учреждении | С                                | изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом | приобретение и установка |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             | 5          | 2      | отсутствует световой и звуковой маяк            | С, Г                             | установка светового и звукового маяка   | приобретение и установка |
| 2.5   | Тамбур   | есть             | 6          | 3      | не соответствует                                | К                                | реконструкция   | строительство            |

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ**

|                         |  |                     |   |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| 2 Вход (входы) в здание | 2.1 Лестница (наружная)  | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
|                         | 2.2 Пандус (наружный)  |                     |   |
|                         | 2.3 Входная площадка (перед дверью)  |                     |   |
|                         | 2.4 Дверь (входная)  |                     |   |
|                         | 2.5 Тамбур   |                     |   |
| № п/п                   | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |



**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ**

|   |     |      |
|---|-----|------|
| Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию | все | 3.13 |
| Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними   | все | 3.62 |
| Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола  | все | 3.58 |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ   |
|--|---|---------------|-----------|--|
|  |   | № на<br>плане | №<br>фото |  |
| Вход в здание                                      | ДЧ-И (С, Г)<br>ДП-И (У)<br>ВНД (К, О)                                   | 1,4,5,6       | 1,2,3     | капитальный ремонт,<br>организационные мероприятия:<br>изготовление и установка табличек на<br>языке Брайля и написанных<br>выпуклым шрифтом, установка<br>звукового и светового маяка |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Объект образования; 663750 Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул Держинского,22**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                         |                |
|-------|---|------------------|------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
|       |   | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 7          | 1      | отсутствуют тактильные обозначения | С                                | установка тактильных табличек, направляющих поручней | текущий ремонт |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             | 8          | 2      | отсутствуют подъемника             | К                                | приобретение подъемника                              | установка      |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              | 9          | 2      | отсутствие пандуса                 | К                                | установка пандусов                                   | текущий ремонт |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        |                                    |                                  |  |                |
| 3.5   | Дверь   | есть             | 10         | 3      | нет                                | К, О, С                          |  |                |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             | 5          | 4      | нет                                | К, О, С                          |  |                |

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |
|   |  | 3.2 Лестница (внутри здания)                            |
|   |  | 3.3 Пандус (внутри здания)                              |
|   |  | 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)                   |
|   |  | 3.5 Дверь   |
|   |  | 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           |

| № п/п                          | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)                                  | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
|--------------------------------|---|---------------------|---|
| <b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ</b> |   |                     |   |
|                                | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения   | все                 |   |
|                                | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все                 | 3.62  |
|                                | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола  | все                 | 3.58  |
|                                | Зоны отдыха:<br>- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места                      | все                 | 4.14  |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ   |
|---|---|------------|---------|---|
|   |   |            |         |   |
| Путь движения внутри здания                 | ДЧ-И (К, О, Г, С)<br>ДП-И (У)                               | 7,8,9,10,5 | 1,2,3,4 | текущий ремонт, организационные мероприятия: приобретение оборудования, установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Объект образования; 663750 Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул Дзержинского,22**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                       |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              |            |        |                                    |                                  |  |                |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             | 11         |        | отсутствуют тактильные обозначения | С                                | установка тактильных табличек и направляющих полос | текущий ремонт |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                    |                                  |  |                |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                    |                                  |  |                |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                    |                                  |  |                |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | Вариант I - зона обслуживания инвалидов | 4.1 кабинетная форма обслуживания                             |
|--|---|---|---|
|  |   |   | 4.2 зальная форма обслуживания                                |
|  |   |   | 4.3 прилавочная форма обслуживания                            |
|  |   |   | 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту             |
|  |   |   | 4.5 кабина индивидуального обслуживания                       |
|  |   | Вариант II - места приложения труда     |   |
|  |   | Вариант III - жилые помещения           |   |
| № п/п  | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов<br><br>(параметры доступности)   | Категории инвалидов                     | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| <b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ</b>                 |   |   |   |
|  | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)  | все                                     |   |
|  | Информирующие обозначения помещений:<br>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;<br>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;<br>- дублирование рельефными знаками   | все                                     | 3.61  |
| <b>Вариант I - ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ</b> |   |   |   |
| <b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВАРИАНТУ ЗОНЫ</b>        |   |   |   |
|  | Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) | все                                     | 4.12  |

|  |   |     |                       |
|--|---|-----|-----------------------|
|  |   |     |                       |
|  | При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться   | все | 4.13                  |
|  | Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий,<br><br>- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м  | все | 3.22                  |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП.<br><br>Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4  | все | 3.54<br>СНиП<br>23-05 |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними   | все | 3.62                  |
|  | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола  | все | 3.58                  |
|  | Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:<br><br>- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа | все | 3.41                  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                     |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания             | ДЧ-И (К, О, Г, У)<br>ДУ (С)                                    | 11         |        | текущий ремонт, организационные мероприятия:<br>установка тактильных табличек и направляющих полос |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Объект образования; 663750 Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул Дзержинского,22**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                  |                                  | Работы по адаптации объектов  |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|----------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ     |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | 12         | 1      | отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни | К, С                             | установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений поруч | текущий ремонт |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | нет              |            |        |   |                                  |   |                |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             |            |        |   |                                  |   |                |



## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ

| 5                              | Санитарно-гигиенические помещения  | 5.1 Туалетная комната             |   |  |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|                                |  | 5.2 Душевая/ ванная комната       |   |  |
|                                |  | 5.3 Бытовая комната (гардеробная) |   |  |
| № п/п                          | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)   | Категории инвалидов               | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |  |
| <b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ</b> |  |                                   |   |  |
|                                | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:<br>- в общественных уборных,<br>- в общественных зданиях,<br>- производственных зданиях,<br>- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) | все                               | 3.63  |  |
|                                | Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:<br>- в универсальной кабине,<br>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов  | все                               | 3.67  |  |
|                                | Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола  | все                               | 3.58  |  |
|                                | Информирующие обозначения помещений:<br>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;<br>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;<br>- дублирование рельефными знаками  | все                               | 3.61  |  |
|                                | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними  | все                               | 3.62  |  |
|                                | Рекомендовано использование:<br>- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),<br>- управление спуском воды в унитазах на боковой стене кабины  | все                               | 3.72  |  |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br><br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации<br>по адаптации<br><br>(вид работы)**<br><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                       |
|--|--|---------------|--------|--|
|  |  | № на<br>плане | № фото |  |
| Санитарно-<br>гигиеническое<br>помещение (туалет)  | ДПИ (О, Г, У)  | 12            | 1      | Капитальный ремонт, организационные мероприятия: установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**Объект образования; 663750 Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул Держинского,22**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                          |                                  | Работы по адаптации объектов            |                                    |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                              | Виды работ                         |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет              |            |        |   |                                  |   |                                    |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              |            |        | отсутствует звуковое оповещение о приеме                  | Г                                | необходимо внести изменения в программу | индивидуальное техническое решение |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        | отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С                                | изготовление и установка табличек       | текущий ремонт                     |

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ**

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | 6.1 Визуальные средства   |
|  | 6.2 Акустические средства |
|  | 6.3 Тактильные средства   |

|                                |   |                     |   |
|--------------------------------|---|---------------------|---|
|                                | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)  | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| <b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ</b> |   |                     |   |
|                                | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ  | все                 | 3.51<br>ГОСТ Р 51671, НПБ 104                                 |
|                                | Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации  | все                 | 3.51  |
|                                | Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:<br>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;<br>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | все                 | 3.52  |
|                                | Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)   | все                 | 3.53<br>4.22<br>ГОСТ Р 51671 и НПБ 104                        |
|                                | Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией   | все                 | 3.55  |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Системы информации на объекте               | ДП-И (К, О, У)  |            |        | текущий ремонт и индивидуальное техническое решение                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Решение  
комиссии по оценке состояния доступности  
МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова

10 августа 2021г.

Комиссия в составе: О.Н. Жуковой, директора, председателя комиссии; В.В.Козыревой, заместителя директора по АХР, члена комиссии; Т. Ю. Михальченко, заместителя директора по УВР, члена комиссии; Н.В. Морозовой, социального педагога, члена комиссии,- оценивая состояние доступности объекта социальной инфраструктуры Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Долгомостовская средняя общеобразовательная школа им. Александра Помозова, расположенного по адресу: Красноярский край, Абанский район, с. Долгий Мост, ул.Дзержинского,22, изучив акт обследования объекта от 10 августа 2021 года, сделала следующие выводы:

1) в качестве основных требований к Зоне 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» определяется наличие:

- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН):
- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных, с возможностью их совмещения);
- выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;
- рекомендуется наличие мест отдыха.

**Данные требований могут быть выполнены при обустройстве территории при финансировании и реализации программы «Доступная среда».**

2) основным требованием к зоне 2 «Вход (входы) в здание» является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МНГ. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне.

При входе с уровня поверхности земли наружная лестница, пандус и входная площадка могут отсутствовать; при наличии лестницы, необходимо её дублирование пандусом.

**Данные требований могут быть выполнены при обустройстве территории при финансировании и реализации программы «Доступная среда».**

С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого объекта - то есть к зоне 4, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно – гигиенической зоны) путь движения к санитарно – гигиеническим помещениям.

3) среди основных требований к зоне 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) важно отметить следующие: при отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к

путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).

На данном ОСИ отсутствуют основные функционально – планировочные элементы, как то: пандус (в том числе внутри здания); лифт пассажирский (или подъёмник); адаптированные пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности), и в силу конструктивных, архитектурно – планировочных и финансовых причин отсутствует возможность их обустройства.

4) название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» позволяет определить и основное требование к состоянию доступности объекта в соответствии с его назначением – доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним. При технической невозможности обеспечить доступность и удобство для всех категорий граждан мест целевого назначения (или целевого посещения) необходимо предложить организацию специально выделенной зоны или участка (например, у входной зоны) либо обеспечить предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной альтернативной форме:

Дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина. Что и делается на данном ОСИ.

- На основании выше изложенного и руководствуясь: СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 904/пр и введен в действие с 1 ...
- сводом правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённый приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г.;
- Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, направленные Письмом Рособрнадзора от 12.04.2021 N 10-99, а так же учитывая год (1976) введения в эксплуатацию данного ОСИ, комиссия решила: итоговое заключение о состоянии доступности и возможности адаптации ОСИ, требующей значительных финансовых вложений, сложных организационных решений, межведомственного согласования, вынести на обсуждение и принятие решения Учредителем.

Председатель комиссии:


Директор МКОУ Долгомостовская СОШ  
им. Александра Помозова

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР  
Заместитель директора по АХР  
Социальный педагог



О.Н.Жукова



Т.Ю.Михальченко

В.В.Козырева

Н.В. Морозова